


## Nuovi per Land Rover: 6 bracci oscillanti MEYLE-HD

**Adatte per Land Rover Discovery III dall'anno 2004 e per Range Rover Sport dall'anno 2005**

Per rimediare ai punti deboli della versione originale, gli ingegneri di MEYLE hanno sviluppato 6 nuovi bracci MEYLE-HD: La boccola idraulica originale viene sostituita da una boccola interamente in gomma con qualità MEYLE-HD. Dal momento che la boccola interamente in gomma funziona senza liquidi aggiunti, non può avere trafileamenti o rotture come accade nella versione originale. In tal modo i bracci MEYLE-HD hanno una maggiore durata e godono di 4 anni di garanzia.

Caratteristiche dei nuovi bracci con boccola MEYLE-HD:

- Sostituzione della boccola idraulica con una boccola interamente in gomma su tutti i 6 bracci MEYLE-HD
- Boccola rinforzata MEYLE-HD sostituibile separatamente (N. MEYLE: 53-14 610 0000/HD, Codice breve MCB0405HD)
- Nessuna rottura anticipata possibile a causa di perdite
- Ricorso ad elastomeri di alta qualità: reagiscono elasticamente ai movimenti di trazione/pressione e poi tornano alla loro forma originale.



**N. MEYLE: 53-14 610 0000/HD**  
**Codice breve MCB0405HD**

**N. MEYLE: 53-16 050 0000/HD**  
**Codice breve MCA1016HD**

**4 anni di garanzia per  
i prodotti MEYLE-HD!**

### Applicazioni disponibili per i veicoli:

**53-16 050 0000/HD (Codice breve MCA1016HD) e 53-16 050 0001/HD (Codice breve MCA1017HD)**  
adatta alla Range Rover Sport dall'anno 2005

**53-16 050 0009/HD (Codice breve MCA1018HD) e 53-16 050 0010/HD (Codice breve MCA1019HD)**  
adatta alla Land Rover Discovery III

**53-16 050 0011/HD (Codice breve MCA1020HD) e 53-16 050 0012/HD (Codice breve MCA1021HD)**  
adatta alla Land Rover Discovery III

### Informazione

Alla sostituzione della forcella si deve poi sempre eseguire una misurazione dell'assale.

Installare il cuscinetto interamente in gomma sempre senza carico e sostituirlo per un intero assale.

Osservare le indicazioni del produttore.