

Fini, les fuites : les pompes à eau MEYLE-HD mettent fin aux frustrations au garage !


21 nouvelles pompes à eau MEYLE, en qualité HD, pour de nombreux modèles de VW et Porsche.

Quotidiennement, les garages automobiles ont souvent beaucoup de problèmes à cause de pompes à eau qui fuient et des dommages du moteur qui en résultent. Suite aux retours provenant du marché et aux demandes des garages automobiles, nous nous sommes consacrées particulièrement au thème des pompes à eau - dans l'objectif d'améliorer la qualité et d'empêcher concrètement les fuites.

Après une période complexe de développement et des tests réussis, nous avons 21 nouvelles pompes à eau MEYLE en qualité HD désormais disponibles. Par la combinaison de pièces exceptionnellement plus robustes, les pompes à eau MEYLE-HD offrent bien plus que les

standards de qualité usuels sur le marché libre des pièces de rechange :

- Made in Germany
- Garniture mécanique d'étanchéité anti-usure extrême, en qualité ED, avec appariement de glissement SiC/SiC [carbure de silicium] et haute résistance aux matériaux à effet abrasif.
- Joint du boîtier résistant aux températures élevées.
- Paliers de pompe à eau, en qualité de première monte
- 4 ans de garantie et complétée de 100 000 miles
garantie de performance de toutes les pompes à eau MEYLE-HD*



**4 ans de garantie et complétée de 100 000 miles
garantie de performance de toutes les pompes à eau MEYLE-HD***



* Vous trouverez nos conditions de garantie sur www.meyle.com/certificat-de-garantie

N° MEYLE : [Réf. courte]	Modèles de véhicules
11-13-220 0004/HD [MWP0082HD]	Moteurs diesel VW 1.9-2.0 TDI
113 220 0018/HD [MWP0164HD]	Moteurs diesel VW 2.5 TDI
113 012 0042/HD [MWP0131HD]	Moteurs diesel VW 2.5 TDI
113 220 0005/HD [MWP0152HD]	Moteurs à essence VW 1.6i 1.8i 2.0i
113 012 0033/HD [MWP0123HD]	Moteurs à essence VW 1.8 TSI 2.0 TSI
113 220 0023/HD [MWP0169HD]	Moteurs à essence VW 2.0 TFSI
113 220 0011/HD [MWP0158HD]	Moteurs diesel VW 1.2 , 1.6 und 2.0 TDI
113 220 0021/HD [MWP0167HD]	Moteurs à essence VW 1.8 1.8 GTI 1.8T 2.0
113 012 0027/HD [MWP0120HD]	Moteurs à essence VW 1.4 1.4 16V
113 012 0040/HD [MWP0129HD]	Moteurs diesel VW
113 012 0056/HD [MWP0144HD]	Moteurs diesel et essence VW 2.4 2.7 3.0 3.1 3.2
113 220 0006/HD [MWP0153HD]	Moteurs à essence Audi 2.8 3.2
113 220 0017/HD [MWP0163HD]	Moteurs Porsche
413 220 0000/HD [MWP0556HD]	Moteurs Porsche 3.0 3.6 Turbo 4.8 4.8 GTS 4.8 Turbo 4.8 Turbo S GTS 4.8 S 4.8 Turbo S 4.8
413 220 0001/HD [MWP0560HD]	Moteurs Porsche 4.5 Turbo 4.5
413 220 0002/HD [MWP0564HD]	Moteurs Porsche 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
413 220 0003/HD [MWP0561HD]	Moteurs Porsche 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
713 220 0008/HD [MWP0498HD]	Citroën Fiat Ford Mazda Peugeot Toyota Moteurs Diesel 1.4

Information

Quand vous remplacez la pompe à eau, il faut bien rincer tout le système de refroidissement et remplir ensuite de liquide réfrigérant nouveau et conforme. Respectez les consignes du fabricant.