

## Diseño reforzado: Brazo de suspensión MEYLE-HD para Fiat

Adecuado para Fiat 500 | Fiat 500C | Ford Ka II

Problemas con brazos de suspensión defectuosos en el Fiat 500 causan regularmente molestias en el trabajo diario del taller: Muchas veces los vehículos no aprueban por eso la revisión estatal técnica. Ello se debe principalmente a la rótula del brazo de suspensión.

Una rótula de suspensión defectuosa puede provocar un mayor desgaste de los neumáticos y también una conducción inestable e insegura. En el peor de los casos podría fallar incluso de pronto la dirección en caso de salirse la rótula.

Los ingenieros de MEYLE se han dedicado intensamente a este tema y han desarrollado un brazo de suspensión reforzado MEYLE-HD. Ha sido mejorado tecnológicamente y se distingue por las siguientes especificaciones:

- rótula de dirección con perno de rótula, con una muy alta capacidad de carga: Mayor superficie gracias a un mayor diámetro de la rótula
- material de montaje, completo, incluido
- cuatro años de garantía para MEYLE-HD

**¡4 años de  
garantía para  
MEYLE-HD!**

Los siguientes brazos de suspensión MEYLE-HD están ahora disponibles:



No. MEYLE: 216 050 0044/HD  
Núm. corto: MCA0333HD



No. MEYLE: 216 050 0045/HD  
Núm. corto: MCA0334HD

### Información

Después de sustituir brazos de suspensión se ha de realizar siempre una alineación de las ruedas. Montar los cojinetes de goma maciza sólo en posición con carga y siempre en todo el eje. Observar las prescripciones del fabricante.