

Усиление для Land Rover: 6 новых рычагов подвески MEYLE-HD


Подходит для Land Rover Discovery III с 2004 г.в. и Range Rover Sport с 2005 г.в.

С целью исправить существующие недостатки в оригинальной конструкции, инженеры MEYLE разработали 6 новых рычагов MEYLE-HD: оригинальный гидравлический сайлентблок был заменен на цельнорезиновый сайлентблок качества MEYLE-HD. Так как цельнорезиновый сайлентблок не нуждается в жидкости, он не может выйти из строя из-за утечек как оригинальная версия. Благодаря этому рычаги MEYLE-HD имеют более продолжительный срок службы и поддерживают гарантию 4 года.

Особенности нового рычага с опорным сайлентблоком MEYLE-HD:

- цельнорезиновый сайлентблок заменяет гидравлический сайлентблок во всех 6 рычагах MEYLE-HD
- усиленный сайлентблок MEYLE-HD может быть заменен отдельно (MEYLE-номер: 53-14 610 0000/HD, Короткий №: MCB0405HD)
- невозможен преждевременный выход из строя из-за утечки жидкости
- используются высококачественные эластомеры: они гибко реагируют на движение растяжения/сжатия, а затем принимают свою первоначальную форму.

MEYLE-номер: 53-14 610 0000/HD
Короткий №: MCB0405HD
MEYLE-номер: 53-16 050 0000/HD
Короткий №: MCA1016HD



**4 года гарантии
на MEYLE-HD!**

Доступная применимость:

53-16 050 0000/HD (Короткий №: MCA1016HD) и 53-16 050 0001/HD (Короткий №: MCA1017HD)

подходит для Range Rover Sport с 2005 г.в.

53-16 050 0009/HD (Короткий №: MCA1018HD) и 53-16 050 0010/HD (Короткий №: MCA1019HD)

подходит для Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD (Короткий №: MCA1020HD) и 53-16 050 0012/HD (Короткий №: MCA1021HD)

подходит для Land Rover Discovery III

информация

При замене рычагов подвески всегда в завершении необходимо выполнять регулировку углов установки колес. Цельнорезиновый сайлентблок монтируется только в нагруженном состоянии и всегда комплектно заменяется на одной оси. Необходимо соблюдать указания автопроизводителя.