



MEYLE
Products



**Disponibles dès
janvier 2015**

Fini, les fuites : les pompes à eau MEYLE-HD mettent fin aux frustrations au garage !

6 nouvelles pompes à eau MEYLE, en qualité HD, pour de nombreux modèles de VW.

Quotidiennement, les garages automobiles ont souvent beaucoup de problèmes à cause de pompes à eau qui fuient et des dommages du moteur qui en résultent. Suite aux retours provenant du marché et aux demandes des garages automobiles, nous nous sommes consacrées particulièrement au thème des pompes à eau - dans l'objectif d'améliorer la qualité et d'empêcher concrètement les fuites.

Après une période complexe de développement et des tests réussis, nous avons 6 nouvelles pompes à eau MEYLE en qualité HD désormais disponibles. Par la combinaison

de pièces exceptionnellement plus robustes, les pompes à eau MEYLE-HD offrent bien plus que les standards de qualité usuels sur le marché libre des pièces de rechange :

- > made in Germany
- > Garniture mécanique d'étanchéité AXIA® de KACO en qualité OE avec appariement de glissement SiC/SiC (carbure de silicium) et haute résistance aux matériaux à effet abrasif
- > Joint du boîtier résistant aux températures élevées
- > Palier de pompe à eau en qualité de première monte
- > 4 ans de garantie sur toutes les pièces MEYLE-HD

Les nouvelles pompes à eau MEYLE-HD sont disponibles pour les modèles de véhicules suivants du groupe Volkswagen :

113 220 0018/HD
pour moteurs diesel VW 1.9-2.0 TDI

113 012 0042/HD
pour moteurs diesel VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD
pour moteurs diesel VW 2.5 TDI

113 012 0033/HD
pour moteurs à essence VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

113 220 0023/HD
pour moteurs à essence VW 1.8 TSI | 2.0 TSI

113 220 0011/HD
pour moteurs à essence VW 2.0 TFSI



Quand vous remplacez la pompe à eau, il faut bien rincer tout le système de refroidissement et remplir ensuite de liquide réfrigérant nouveau et conforme. Respectez les consignes du fabricant.